

化州市友联金属加工点 职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20240034

用人单位	名称	化州市友联金属加工点	
	地址	广东省茂名市化州市中垌镇山口垌村委会甘坡汽车站边张传兴房屋首层	
	联系人	李华友	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		林良盈、冯淑贞、谢增春、冯智巧、张志钦、李富强	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-07-26	林良盈、冯淑贞、谢增春	李华友
现场采样	2024-08-09	冯智巧、张志钦、林良盈、李富强	李华友
	2024-08-10	李富强、冯智巧、张志钦、林良盈	李华友
	2024-08-11	李富强、林良盈、冯智巧、张志钦	李华友
现场检测	2024-08-09	冯智巧、林良盈、李富强、张志钦	李华友
	2024-08-10	李富强、张志钦、冯智巧、林良盈	李华友
	2024-08-11	李富强、张志钦、冯智巧、林良盈	李华友
编制评价报告	2024-08-31	林良盈、冯淑贞	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



