

茂名市茂南区科桦电镀有限公司 职业病危害现状评价报告

GDYZXP20260020

用人单位	名称	茂名市茂南区科桦电镀有限公司	
	地址	广东省茂名市茂南区茂名市文冲口石山脚溶解乙炔厂房屋	
	联系人	唐育盛	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		谢增春、钟咏琪、冯智巧、林良盈	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2026-07-06	林良盈、谢增春	唐育盛
现场采样	2026-07-20	冯智巧、林良盈	唐育盛
	2026-07-21	冯智巧、林良盈	唐育盛
	2026-07-22	冯智巧、林良盈	唐育盛
现场检测	2026-07-20	冯智巧、林良盈	唐育盛
	2026-07-21	冯智巧、林良盈	唐育盛
	2026-07-22	冯智巧、林良盈	唐育盛
编制评价报告	2026-08-03	林良盈、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



