

建设单位	茂名市茂南卓然义齿制作中心				
项目名称	茂名市茂南卓然义齿制作中心定制式义齿制作				
项目地址	茂名市茂南区山阁镇快马坡 1 号编号 0995822 一楼				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	黄先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	茂名市茂南卓然义齿制作中心成立于 2017 年 12 月 20 日，为个人独资企业，投资人黄亚胜，经营范围：加工、销售：义齿、6863 定制式义齿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），统一社会信用代码 91440902MA515L116F。该公司原来工作场所位于茂名市茂南区新坡镇莲塘光华北路钟鼓桥北东侧综合大楼第四层西头，拟搬迁至茂名市茂南区山阁镇快马坡 1 号编号 0995822 一楼。该项目拟生产定制式义齿，计划产量 3 万颗，产值约 120 万，生产工人 14 人，管理及后勤等办公人员 8 人。				
现场调查人员	谢增春、林良盈	调查时间	2026.8.14	陪同人	/
检测人员	/	检测时间	/	陪同人	/
建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度： 职业病危害因素：石膏粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、氧化铝粉尘、甲基丙烯酸甲酯、钴及其化合物、铬及其化合物、钼及其化合物、钨及其化合物、锆及其化合物、钇及其化合物、石蜡烟、氮氧化合物、臭氧、噪声、手传振动、高温、激光辐射。 预期危害程度：预测该项目工作场所岗位职业病危害因素浓度（强度）可以控制在职业接触限值内。					
评价结论与建议： 结论：本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。 建议：1）建议该项目在设计阶段职业病防护设施设计中进一步细化，详细设计各项职业卫生专项投资具体费用。2）加强应急物品的配置及相关应急救援设施，并针对可能突发急性职业病危害建立应急预案，制定事故应急救援预案、指挥小组及职责、应急救援措施和应急撤离等应急组织程序，并加强职业病危害事故救援预案的定期演练、总结，并做好演练记录，现场配备急救药品、必要的职业安全卫生教育设施，并根据演练结果及时对应急预案修订和完善。3）完善个人防护用品采购、发放制度，严禁采购不合格防护用品，严格执行职业病防护用品管理制度，督促作业人员作业时正确佩戴有效个人防护用品，定期更换防毒滤盒，保证其有效性。4）红蜡熔化产生的有机废气量较小，浓度较低，拟在工位处设置集气罩，对废气进行源头收集并引入净化装置处理；同时，车间内设置机械排风系统，作为辅助性全面通风。					
技术审查专家组评审意见： 1）完善职业病危害防护设施的分析和评价；2）细化个人使用的职业病防护用品的分析内容；3）专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过《预评价报告》，修改后的《预评价报告》须经专家组长确认。					