

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

用人单位名称	湛江中油新奥天然气有限公司百蓬路汽车加气站	统一社会信用代码	9144080358638029X6
检测报告编号	GDYZJD20240451	检测任务编号	DQ20240451
所属行业	天然气生产和供应业	企业规模	微型
联系人姓名	张文绍	联系电话	18218756629
用人单位地址	广东省湛江市霞山区百蓬路二运公司汽车修理厂		

### 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	陈元君
项目组成员	陈元君、张志钦

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2024-11-02	陈元君、张志钦	张文绍
现场采样	无	无	无
现场测量	2024-11-14	陈元君、张志钦	张文绍

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	张志钦、陈元君

现场采样相片	无
现场测量相片	 A photograph showing two workers in safety vests and hard hats performing a measurement on the rear tire of a yellow truck. One worker is holding a device against the tire, while the other stands nearby. The truck has a graphic on its side that reads "记忆中的味道". The date "2024/11/14" is visible at the bottom right of the photo. <p>2024/11/14</p>



陈元君