

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

|        |                          |          |                    |
|--------|--------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 阳江市威必达脚轮制造有限公司           | 统一社会信用代码 | 91441702081087637E |
| 检测报告编号 | GDYZJD20250454           | 检测任务编号   | DQ20250454         |
| 所属行业   | 建筑、家具用金属配件制造             | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 黎**                      | 联系电话     | /                  |
| 用人单位地址 | 广东省阳江市江城区江城银岭科技产业园 B13-8 |          |                    |

### 二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 林德豪              |
| 项目组成员  | 林德豪、林宝权          |

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2025-11-11 | 林德豪、林宝权 | 黎小萍     |
| 现场采样 | 2025-11-17 | 林德豪、林宝权 | 黎小萍     |
| 现场测量 | 2025-11-17 | 林德豪、林宝权 | 黎小萍     |

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |  |
|--------|--|
| 现场调查相片 | <br>2025-11-11<br>林宝权、林德豪 |
|--------|--|

|        |  |
|--------|--|
|        |  <p>2025-11-17</p> <p>林德豪</p> |
| 现场采样相片 |  <p>林宝权</p>                 |

现场测量相片



林宝权



林德豪