

茂名市永昌隆塑料包装有限公司职业病危害现状评价

GDYZXP20260010

用人单位	名称	茂名市永昌隆塑料包装有限公司	
	地址	广东省茂名市茂南区茂名市茂南区羊角镇来龙南池塘村石曹大道1号	
	联系人	陈祥	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		林良盈、冯淑贞、林宝权、谢增春	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2026-04-21	林良盈、谢增春	陈祥
现场采样	2026-05-03	林宝权、林良盈	陈祥
	2026-05-04	林宝权、林良盈	陈祥
	2026-05-05	林宝权、林良盈	陈祥
现场检测	2026-05-03	林宝权、林良盈	陈祥
	2026-05-04	林宝权、林良盈	陈祥
	2026-05-05	林宝权、林良盈	陈祥
编制评价报告	2026-06-26	林良盈、冯淑贞	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



