

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	高州市大井镇鸿顺油站	统一社会信用代码	914409817375831328
检测报告编号	GDYZJD20260227	检测任务编号	DQ20260227
所属行业	机动车燃油零售	企业规模	微型
联系人姓名	苏**	联系电话	/
用人单位地址	广东省茂名市高州市大井镇沙地弯角村		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	林宝权
项目组成员	冯智巧、林宝权

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2026-08-26	林宝权、冯智巧	徐秋霞
现场采样	2026-08-27	林宝权、冯智巧	徐秋霞
现场测量	2026-08-27	林宝权、冯智巧	徐秋霞

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片



调查

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量