

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                                   |          |                    |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 湛江市宏基混凝土有限公司                      | 统一社会信用代码 | 91440823MA51W23R7Y |
| 检测报告编号 | GDYZJD20260202                    | 检测任务编号   | DQ20260202         |
| 所属行业   | 水泥制品制造                            | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 谭**                               | 联系电话     | /                  |
| 用人单位地址 | 广东省湛江市遂溪县岭北镇西塘村（国道207线与省道374线交汇处） |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 冯智巧              |
| 项目组成员  | 冯智巧、林良盈          |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2026-08-09 | 冯智巧、林良盈 | 谭东梅     |
| 现场采样 | 2026-08-12 | 冯智巧、林良盈 | 谭东梅     |
| 现场测量 | 2026-08-12 | 冯智巧、林良盈 | 谭东梅     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div>A photograph showing three individuals wearing red safety helmets standing in a hallway. The person on the left is wearing a striped shirt and light-colored pants. The person in the middle is wearing a dark polo shirt and dark pants. The person on the right is wearing a grey polo shirt and dark pants. They are standing in front of a doorway. A sign above the doorway reads '行政部' (Administration Department). A date stamp '2026.08.09' is visible in the bottom right corner of the photo.</div> <div>调查合照</div> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片



采样

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量