

茂名海和石油化工有限公司职业病危害现状评价报告

GDYZXP20260017

用人单位	名称	茂名海和石油化工有限公司	
	地址	广东省茂名市茂南区茂名市茂南区环市北路59-1-1号	
	联系人	陈淦森	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		谢增春、钟咏琪、冯智巧、林良盈	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2026-06-15	林良盈、谢增春	陈淦森
现场采样	2026-07-02	冯智巧、林良盈	陈淦森
	2026-07-03	冯智巧、林良盈	陈淦森
	2026-07-04	冯智巧、林良盈	陈淦森
现场检测	2026-07-02	冯智巧、林良盈	陈淦森
	2026-07-03	冯智巧、林良盈	陈淦森
	2026-07-04	冯智巧、林良盈	陈淦森
编制评价报告	2026-09-22	林良盈、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



